

SMA Data Manager M - remarques de version

Date de publication: 28/10/2025

Versions concernées : EDMM-10, à partir de la version 2.5.27.R

Conditions importantes requises pour l'installation

En raison des ressources matérielles limitées de l'EDMM-10, la version du micrologiciel à partir de la version 2.05.27 ne doit pas être installée dans certaines constellations d'installations, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements considérables. De plus, veillez à ce que tous les appareils EDMM-10 qui se trouvent dans l'installation sont déjà dotés de la version 1.15.15.R ou supérieure du micrologiciel

La version du micrologiciel 2.5.27.R <u>ne doit pas</u> être installée sur l'EDMM-10 dans les constellations d'installations suivantes :

- 1. Des installations dont le nombre maximal d'appareils dépasse les valeurs suivantes
 - a. Max. 30 appareils, si le protocole de communication des appareils est max. 10 standard Modbus/Sunspec et le reste Speedwire
 - b. Max. 25 appareils, si le protocole de communication des appareils est max. 15 standard Modbus/Sunspec et le reste Speedwire
 - c. Max. 20 appareils, si le protocole de communication de tous les appareils est standard Modbus/Sunspec
- 2. Des installations avec des onduleurs de type TLX and FLX
- 3. Des installations où SMA Charge S est activement utilisé
- 4. Des installations en cascade, si
 - a. au moins un des appareils EDMM-10 dans l'installation appartient à la catégorie 1a),1b) ou 1c) comme indiqué ci-dessus.
 - b. un EDML-10 est présent dans l'installation.
 - c. un EDMM-10.A est présent dans l'installation.
- 5. Dans le cas des installations en cascade, il est généralement important de veiller à ce que tous les appareils EDMM-10 dans une installation sont dotés de la même version de micrologiciel.
- 6. L'installation n'est pas enregistrée dans le portal ennexOS.

Fonctions nouvelles et modifiées

Gestion de l'énergie pour les unités de stockage

- Les onduleurs hybrides et onduleurs-chargeurs peuvent être utilisés dans trois modes de fonctionnement différents. Ces modes ont changé par rapport à la version précédente et sont désormais les suivants :
 - a. Importer:

Si elle est disponible, la batterie se recharge avec l'énergie excédentaire de votre



installation photovoltaïque. Si l'énergie photovoltaïque n'est pas disponible, la batterie est chargée à partir du réseau. Il est possible, grâce à la configuration dans la liste des paramètres, d'empêcher une charge provenant du réseau électrique public. Cette fonction peut être planifiée à l'aide d'échéanciers.

b. Exporter:

L'énergie disponible est exportée vers le réseau électrique public (« injection réseau »). Cette fonction peut être planifiée à l'aide d'échéanciers.

c. Écrêtage des pointes de charge :

Pour cela, l'énergie photovoltaïque disponible ou la batterie peuvent être utilisées afin de réduire la consommation d'énergie provenant du réseau électrique public ou de ne pas dépasser certaines limites de consommation. Ce mode de fonctionnement est combinable avec une optimisation de l'autoconsommation via à une valeur seuil de batterie (Multi-Use). Une commande temporelle via des échéanciers est également possible.

2. Échéanciers (locaux sur l'appareil) :

Il est désormais possible d'enregistrer des échéanciers pour la gestion de l'énergie. Ces échéanciers peuvent également se chevaucher. Ainsi, une optimisation de l'autoconsommation peut par exemple être complétée par un écrêtage horaire des pointes de charge. Les formats temporels sont les jours et les heures ou la date.

Sunny Portal powered by ennexOS

 Les modifications des paramètres dans le portail sont désormais transmises directement à l'installation. Auparavant, les modifications n'étaient transmises à l'installation que lors du cycle de mise à jour suivant.

Recharge EV

 EV Charger Business et eCharger peuvent être connectés à l'EDMM-10 pour la surveillance. Les registres Modbus disponibles ont été étendus afin de permettre une surveillance plus détaillée. La commande n'est pas possible.

Cybersécurité

 Les exigences des normes RED et ETSI EN 303 645 sont respectées. Le Data Manager M contribue ainsi de manière importante à la sécurité du réseau de l'installation.

Conditions normatives requises

 La configuration de l'injection zéro selon la norme UNE 217001:2020 (Espagne) est désormais possible via l'interface utilisateur. Auparavant, les réglages devaient être effectués via la liste des paramètres sur l'appareil.

Amélioration de la convivialité

Raccordement au réseau

Grâce à une page dédiée au « raccordement au réseau », il est plus facile de trouver et de régler les normes nationales appropriées en pré-triant par mode de fonctionnement et par pays.



- 2. Widget relatif au point de raccordement au réseau sur le tableau de bord. Les valeurs de mesure telles que la puissance active, la fréquence ou les tensions s'affichent directement ici.
- 3. Les canaux utilisés sont mieux identifiés dans la configuration E/S.
- 4. Des règles d'application standardisées (appelées politiques GMS) sont désormais proposées pour les systèmes de gestion du réseau. Une fois activée, cette fonction préconfigure automatiquement les onduleurs SMA connectés, séparément selon le type d'appareil, afin de garantir un fonctionnement optimal. Une configuration manuelle reste possible si nécessaire.

Anomalies connues

- 1. Affichage incorrect du canal E/S sur l'interface utilisateur Web. Une attribution erronée est effectuée lors de la représentation des différents canaux E/S. Si, par exemple, l'entrée numérique 1 est utilisée sur le raccordement X10, l'interface utilisateur affiche à tort l'entrée numérique 0 à un endroit. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement et sera corrigé dans la prochaine version.
- 2. En raison d'une erreur dans le chargeur d'amorçage, la mise à jour logicielle de la version 2.0.xx.R vers la version >= 2.5.27.R peut dans certains cas prendre environ 8 minutes. Dans de rares cas, une deuxième tentative de mise à jour peut être nécessaire. À partir de la version 2.5.27.R, ce problème est résolu.

Failles résolues

CVE-2025-48976, CVE-2024-7254, CVE-2025-24970